Duplikat

DEKRA

DEKRA-Nr: 0468 / 038011 / 2017 / B053461000056 vom 15.09.2017

DEKRA Automobil GmbH
Verkehrshof 11, 14478 Potsdam

VINOGRADOV
Inh. Vinogradov Igor
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Potsdam
Verkehrshof 11
14478 Potsdam
Telefon 0331 / 88860-0
Fax 0331 / 88860-19
E-Mail potsdam.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Justus Fannrich
Tel. direkt 0331 88860-0

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten






**Kennzeichen** **nicht vorhanden** **FIN** **VF7KFRHC8DS508931**

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr. | 0000233790 |
| Auftraggeber | VINOGRADOV, Inh. Vinogradov Igor, Haunstetter Str. 112, 86161 Augsburg |
| Ihr Auftrag vom | 13.09.2017 / Eingang am 14.09.2017, per E-Mail durch Herrn Vinogradov. |
| Besichtigung | 15.09.2017, 09:30 Uhr, durch Herrn Justus Fannrich, bei Marcinek GmbH, Bergstr. 53, 14532 Stahnsdorf, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. |
| Bewertet auf | 15.09.2017 |

## Zusammenfassung

| | | |
|---|---|---|
| Reparaturkosten gesamt | mit MwSt. | -1.726,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -1.450,42 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt. | -1.726,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -1.450,41 EUR |
| Minderwerte Reifen | mit MwSt. | -162,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -136,13 EUR |

Duplikat

## Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel vorhanden.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 31.10.2013 | Fahrzeugart | PKW |
| Hersteller | CITROEN | Typ / Verkaufsbez. | DS5 Hybrid4 EGS6 SportChic |
| Aufbauart | Limousine | Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | VF7KFRHC8DS508931 |
| HSN / TSN | 3001 / AOV | Schlüssel-Nr. | 10140652 |
| Km-Stand abgelesen | 48321 | Nächste HU §29 StVZO | 04 / 2018 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Diesel/E | Zylinderanzahl | 4 / Reihenmotor |
| Leistung (kW) | 120 | Hubraum (ccm) | 1997 |
| Schadstoffklasse: | EURO5;F;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 6 | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe (Hersteller) | TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE TRI COUCHE NAC / Perlcoloreffekt | Polster / Farbe | Leder / Schwarz |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 235 / 40 R 19 96 W | Continental / Sport Contact | S /S | 5 mm |
| | rechts | 235 / 40 R 19 96 W | Continental / Sport Contact | S /O | 5 mm |
| 2 | links | 235 / 40 R 19 96 W | Continental / Sport Contact | S /O | 5 mm |
| | rechts | 235 / 40 R 19 96 W | Continental / Sport Contact | S /O | 5 mm |
| | Pannenset | haltbar bis 04 / 2018 | | | |

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagefächer, Ablagefächer in den Türen vorne beleuchtet, Ablagefächer in der oberen Mittelkonsole, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags links und rechts für Front- u. Rücksitzpassagiere, Airbag: Seitenairbags vorne, Allradantrieb zuschaltbar, Analoge Uhr im Armaturenbrett, Automatische Fahrlichteinschaltung, Außenspiegel (2) elektrisch anklappbar, Außenspiegel (2) elektrisch verstellbar, beheizbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrhilfe, Bi-Xenon-Scheinwerfer mitlenkend, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, CITROEN eTouch, Chromdekor, Dach: Dach Cockpit, Deckenleuchte mit zwei LED-Lesespots vorne, Dekor Finger Print, Einparkhilfe mit Abstandssensoren hinten, Einparkhilfe mit Abstandssensoren vorne, Einstiegsschutzleisten vorne beleuchtet, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung "Intelligent Traction Control", Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwischer automatisch mit Regensensor, Fußmatten vorne und hinten, Fußraumbeleuchtung vorne, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregler (programmierbar) und -begrenzer, Getriebe: automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe (EGS6), Grundausstattung DS5, Hauptscheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Head-Up Display (mit farblicher Darstellung), Heckscheibe und hintere

Duplikat

Seitenscheiben dunkel getönt, Heckscheibenwischer und beheizbare Heckscheibe, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigung (2 Stück) auf der Rückbank, Keyless-System (schlüsselloses Start- und Zugangssystem), Klimaanlage mit automatischer Regelung (drei Belüftungsstärken wählbar), Kombiinstrument farblich, Kopfstützen auf allen drei Sitzplätzen hinten, versenkbar, Kopfstützen vorn in der Höhe verstellbar und Neigung verstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar, Lenkrad unten abgeflacht mit Dekor Chrom matt, Lenkrad: Lederlenkrad mit Doppelziernaht, Navigationssystem "eMy Way", Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter (FAP), Pedalerie und Fußstütze mit Aluminium-Applikation, Polster: Lederpolster "Claudia" in Mistral, Radio: Audiosystem RD5 (MP3-Funktion) mit CD-Player, Räder: Reifenreparaturkit mit Pannenspray, Rücksitzbank mit Mittelarmlehne und Skiklappe, Rücksitzlehne 2/3 zu 1/3 geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar, mit pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzer, Steckdose 12 Volt, Stop und Start System, Taschen an den Rückenlehnen der Vordersitze, Zwei LED-Lesespots hinten

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| | Lackierung: Sonderlackierung Perlmutt-Weiß Metallic |
| | Paket: Sicherheits Paket |
| | Räder: Leichtmetallfelgen "Cairns" 19 Zoll schwarz/silber glänzend |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig. |
| letzte Wartung: | am 12 / 2016 bei Kilometerstand 39.000. |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost brutto | Anrechnung | Minderwert in EUR brutto | netto |
|---|---|---|---|---|
| Dämmatte Motor beschädigt, erneuern (Bild 6) | 125 | voll | -125 | -105,04 |
| Heckklappe Kratzer, polieren | 40 | voll | -40 | -33,61 |
| Seitenwand hinten rechts Delle, drücken (Bild 7) | 120 | voll | -120 | -100,84 |
| Felgen VL,HR,VR stark Verkratzt (kein Smart Rep. möglich da Glanzgedreht) (Bild 8, 10, 11) | 1.441 | voll | -1.441 | -1.210,92 |
| **Rep.Kosten insgesamt / Minderwert** | **1.726** | | **-1.726** | **-1.450,41** |

## Reifenbewertung

| | Profiltiefe | Art | Minderwert in EUR brutto | netto |
|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | SS | -162,00 | -136,13 |
| Legende | | S/ Sommer /S Schaden /O Original | **-162,00** | **-136,13** |

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Duplikat

Der Sachverständige
Justus Fannrich

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Fahrzeug-Innenraum




Bild 4 : KM-Stand

Duplikat



Bild 5 : Mittelkonsole




Bild 6 : Dämmatte Motor beschädigt

Duplikat



Bild 7 : Seitenwand hinten rechts Delle




Bild 8 : Felgen VL,HR,VR stark Verkratzt (kein Smart Rep. möglich da Glanzgedreht)
Felge VL

Duplikat




Bild 9 : Reifen VL



Bild 10 : Felgen VL,HR,VR stark Verkratzt (kein Smart Rep. möglich da Glanzgedreht)
Felge HR

Duplikat



Bild 11 : Felgen VL,HR,VR stark Verkratzt (kein Smart Rep. möglich da Glanzgedreht)
Felge VR