Duplikat

DEKRA-Nr: 0209 / 043166 / 2017 / B051741001275 vom 07.09.2017

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Auftrag durch	Volkswagen Leasing GmbH, GWC, Schmalbachstr. 7, 38112 Braunschweig
Besichtigungsdatum / Ort	04.09.2017 / 74072 Heilbronn
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	VW
Modell / Verkaufsbezeichnung	up! e-up!
Schlüssel-Nummer HSN / TSN	0603 / BKY
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZAAZFD901018
Erstzulassung	07.08.2014
Letzte Zulassung	07.08.2014
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2017
Km-Stand abgelesen	18589
Farbe / Farbcode	light silver Metallic
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Hubraum / Leistung	null / 60 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ 459/2012;reine Elektrofz
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 4
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 3
Antriebsart	Frontantrieb
Felgen (montiert)	Leichtmetall
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Fahrzeug Dokumente	Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I lag vor
Anzahl Schlüssel	2 Schlüssel vorhanden
Wartungsnachweis	vollständig.
Durchgeführte Wartungen	Datum: 08 / 2016 — Km: 14.552

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Ust.-ID-Nr. DE 811 297 970 Steuernummer 99015/01322
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Dr. Gerd Neumann (Vorsitzender)
Guido Kutschera
Wolfgang Linsenmaier
Johannes Vossebrecher

Duplikat

Bereifung / Felge

Montierte Bereifung

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	165 / 65 R 15 81 T	Dunlop / SPStreetResponse	S /O	4 mm
	rechts	165 / 65 R 15 81 T	Dunlop / SPStreetResponse	S /O	4 mm
2	links	165 / 65 R 15 81 T	Dunlop / SPStreetResponse	S /O	4 mm
	rechts	165 / 65 R 15 81 T	Dunlop / SPStreetResponse	S /O	4 mm
	Pannenset	haltbar bis 06 / 2018			

S/ Sommer; /O Original;

Zusatzbereifung / Felge

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
165 / 70 R 14 81 T	Vredestein / Snowtrac 3	W /O	5 mm
165 / 70 R 14 81 T	Vredestein / Snowtrac 3	W /O	5 mm
165 / 70 R 14 81 T	Vredestein / Snowtrac 3	W /O	5 mm
165 / 70 R 14 81 T	Vredestein / Snowtrac 3	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Zulässigkeit montierte Bereifung Alle Achsen zulässig

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung


Serie: Ablagefächer in den Türen, mit Halterung für 1-l-Flaschen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopf- und Seitenairbags vorn kombiniert, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Blinkleuchten, seitlich weiß, Bremsleuchte, dritte in weiß, Car-Net, Chromapplikation an Lichtdrehschalter und Bedienungselementen für Klimatisierung, Dash pad in black pearl, pure white, blue oder dark silver lackiert, Drehzahlmesser, Einfassung der Ausströmer links und rechts in chrom, Elektronisches Stabilisierungsprogramm, Fensterheber vorn elektrisch, Frontscheibe in Wärmeschutzglas beheizbar, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktgetriebe 1-Gang, Grundausstattung Up:, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchte vorn mit Abschaltverzögerung und Kontaktschaltern an allen Türen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (2) hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill mit Chromleiste, Lenkrad: Leder (Spaltleder, 3 Speichen), Lenksäule mit Höheneinstellung, Multifunktionsanzeige, Navigationssystem: Portables Navigations- und Infotainmentsystem "maps+more", Netzladekabel, Polster: Stoff, Radio "RCD 215", Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder 5 J x 15 "blade", Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, 2-sitzig, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Schriftzug "e-up" auf den vorderen Türen, Schwellerverbreiterungen in Wagenfarbe, Seitenscheiben hinten ausstellbar, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Vordersitze beheizbar, Steckdose mit Deckel, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Verbandtasche und Warndreieck, Warnton und -leuchte für nicht angelegten Fahrergurt, Wechselstrom-Ladedose, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Duplikat

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
EV8	Kabel für Wechselstrom-Ladestation Lackierung: Metallic
2WE/1S1	Räder: Winterräder (zusätzlich) Stahl, 5 J x 14

Wertmindernde Faktoren



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Kotflügel vorne links, eingedellt, drücken
Stoßfänger vorne, zerkratzt, lackieren mit
Lackaufbau
Lackvorbereitung

Zustand akzeptabel

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

HU fällig 08/2017, erneuern
Bremsflüssigkeit fällig, 08/2017, erneuern
Service fällig, erneuern
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Duplikat

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Rücknahmegutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung.
- Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

Die getroffenen Feststellungen beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung erfolgte gemäß den Kriterien der Volkswagen Leasing GmbH.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Es handelt sich um ein 1-Gang Getriebe für Elektromotoren.
Der Service, sowie die Bremsflüssigkeit und die Hauptuntersuchung waren bei der ersten Besichtigung nicht überfällig.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: Fotoanlage

Duplikat

Fotoanlage zum Fahrzeug: KÜN EP22

DEKRA-Nr: 0209 / 043166 / 2017 / B051741001275 vom 07.09.2017



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Typenschild



Bild 6 : Diagonale vorn

Duplikat



Bild 7 : Diagonal hinten



Bild 8 : Fahrbereifung

Duplikat



Bild 9 : Schweller links



Bild 10 : Schweller rechts



Bild 11 : Winterradsatz



Bild 12 : Übersicht Zündschlüssel, Serviceheft und Bordmappe

Duplikat



Bild 13 : Übersicht Zubehör




Bild 14 : Fahrzeugdaten Zulassungsbescheinigung



Bild 15 : Kotflügel vorne links, eingedellt




Bild 16 : Kotflügel vorne links, eingedellt

Duplikat



Bild 17 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 18 : Stoßfänger vorne, zerkratzt

Duplikat



Bild 19 : Stoßfänger vorne, zerkratzt

DEKRA Automobil GmbH
Betreuende Niederlassung:
Austr. 158, 74076 Heilbronn
Tel.: 07131/9840-0 Fax: 07131/9840-19

Duplikat

Volkswagen Leasing GmbH
GWC
Schmalbachstr. 7
38112 Braunschweig

Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AB	Schrägheclimousine
Herst.	0603	VOLKSWAGEN-VW
Typ	BKY	AA
Var.	00003	ABEABA
Vers.		FA1FA1CZ0020GAVR0N1EVW
zGM	1500 kg	
EZ	07.08.2014	
FIN	**WVWZZZAAZFD901018**	

km-Stand	18589
Kunden-Nr.	0000223277

Kennzeichen **KÜN EP22**

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B051741001275 0 vom
07.09.2017
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Kennzeichen nicht abgebaut

- Zulassungsbescheinigung Teil 1 nicht entgegengenommen

Ihr Sachverständiger
Tobias Zieske