Duplikat

DEKRA-Nr: 0225 / 042843 / 2017 / B051151000544 vom 12.09.2017

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Auftrag durch	Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig
Besichtigungsdatum / Ort	11.09.2017 / 97084 Würzburg
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	SKODA
Modell / Verkaufsbezeichnung	Octavia Combi 1.6 TDI Green tec Elegance
Schlüssel-Nummer HSN / TSN	8004 / ANK
Fahrzeug-Identnummer	TMBJG7NE7F0045264
Erstzulassung	29.09.2014
Letzte Zulassung	29.09.2014
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2017
Km-Stand abgelesen	59086
Farbe / Farbcode	Candy-Weiss
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Hubraum / Leistung	1598 ccm / 77 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Antriebsart	Frontantrieb
Felgen (montiert)	Leichtmetall
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Fahrzeug Dokumente	Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I lag vor
Anzahl Schlüssel	2 Schlüssel vorhanden
Wartungsnachweis	lückenhaft.
Durchgeführte Wartungen	Datum: 04 / 2017 — Km: 50.735

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Ust.-ID-Nr. DE 811 297 970 Steuernummer 99015/01322
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Dr. Gerd Neumann (Vorsitzender)
Guido Kutschera
Wolfgang Linsenmaier
Johannes Vossebrecher

Duplikat

Bereifung / Felge

Montierte Bereifung

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / Nblue HD	S /O	4 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / Nblue HD	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / Nblue HD	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / Nblue HD	S /O	4 mm
	Pannenset	haltbar bis 06 / 2018			

S/ Sommer; /O Original;

Zulässigkeit montierte Bereifung Alle Achsen zulässig

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung


Serie: Ablagefach mit Cargoelementen rechts im Kofferraum, Ablagen Octavia, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit integrierten Blinkleuchten, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Beheizte Scheibenwaschdüsen, Beleuchtetes Handschuhfach, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachreling, schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Eiskratzer in der Tankklappe, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn inkl. Einklemmschutz, Gepäckraumabdeckung, einrollbar und herausnehmbar, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage CLIMATRONIC, Kopfstützen vorn und hinten höheneinstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: 4-Speichen-Lederlenkrad, Lenksäule, höhen- und längeneinstellbar, Leseleuchten zwei vorn, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multifunktionsanzeige mit Maxi-Dot-Display (erweiterter Bordcomputer), Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Parksensoren hinten, Polster: Leder-Stoff-Ausstattung Shine, Radio: Musiksystem BOLERO, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Line-In-Audioanschluss (3,5 mm) sowie USB-Anschluss in der Mittelkonsole, Regensensor, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen (6,5J) Velorum, Rücksitzlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Octavia Combi, Sicherheitsrückstrahler in den Vordertüren, Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar inkl. Lendenwirbelstützen, Sitze vorne beheizbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegel und Einstecklasche, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung, Steckdose 12V in der Mittelkonsole vorn, Stoßfänger lackiert, Tagesfahrlicht, deaktivierbar, Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth mit Sprachbedienung, Türentriegelung u. Warnblickanlage bei Unfall, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK1	Anhängerkupplung, abnehmbar und abschließbar inkl. Gespannstabilisierung und Adapter
S4V	Paket: Business Amundsen für Schalt-Getriebe inkl.
PNC	3-Speichen-SPORT-Multifunktionslenkrad
9Z3	Steckdose 230V

Duplikat

Wertmindernde Faktoren



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Ölservice fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15)
Dämmmatte Motorhaube zerbissen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16)
Service/Inspektion HU/AU, überfällig, durchführen
Flüssigkeitsstände Bremsflüssigkeit, überfällig, durchführen
Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 19)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18)
Heckklappe, eingedellt, smart repair (Bild 17)
Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 20)

Zustand akzeptabel

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung B-Säule rechts Kratzer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Duplikat

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Rücknahmegutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung.
- Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

Die getroffenen Feststellungen beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung erfolgte gemäß den Kriterien der Volkswagen Leasing GmbH.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0225 / 042843 / 2017 / B051151000544 vom 12.09.2017

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Diagonale vorn rechts



Bild 6 : Diagonale hinten links

Duplikat



Bild 7 : Typenschild



Bild 8 : Fahrbereifung

Duplikat



Bild 9 : Schweller rechts



Bild 10 : Schweller rechts

Duplikat



Bild 11 : Schweller links



Bild 12 : Schweller links

Duplikat



Bild 13 : Leicht entfernbare Teile



Bild 14 : Digitaler Servicenachweis, Schlüssel, SD-Karte

Duplikat



Bild 15 : Ölservice fällig



Bild 16 : Dämmmatte Motorhaube zerbissen

Duplikat



Bild 17 : Heckklappe, eingedellt, smart repair




Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

Duplikat



Bild 19 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

DEKRA Automobil GmbH
Betreuende Niederlassung:
Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg
Tel.: 0931/27088-0 Fax: 0931/27088-88

Duplikat

Volkswagen Leasing GmbH
Gifhorner Str. 57
38112 Braunschweig

Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AC	Kombilimousine
Herst.	8004	SKODA (CZ)
Typ	ANK	5E
Var.	00062	ACCLHAX0
Vers.		NFM5FM5A4051STVL7
zGM	1897 kg	
EZ	29.09.2014	
FIN	**TMBJG7NE7F0045264**	

km-Stand	59086
Eigen-Nr.	005E5434
Kunden-Nr.	0000223274

Kennzeichen **WÜ MW149**

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B051151000544 0 vom
12.09.2017
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Kennzeichen abgebaut

- Zulassungsbescheinigung Teil 1 entgegengenommen

Ihr Sachverständiger
Jens Gröger