DEKRA

DEKRA-Nr: 0222 / 002099 / 2012 / B033509000024 vom 24.07.2012

DEKRA Automobil GmbH

Außenstelle München-Ost
Karl-Schmid-Str. 16
81829 München
Tel.: 089 / 42007-0
Fax: 089 / 42007-145
e-mail:
muenchen-ost.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Stefan Dobler
Tel.: 089 42007-150

DEKRA Automobil GmbH, Außenstelle München-Ost
Karl-Schmid-Str. 16, 81829 München

VINOGRADOV
Inh. Vinogradov Igor
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

www.augsburg-auto.ru

Zustandsbericht

Vorgang

Kunden-Nr.	0000233790
Ihr Auftrag vom	20.07.2012, Datenfernübertragung.
Besichtigung	24.07.2012, Schmid GmbH, Sportplatzstr. 4, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Bei der Besichtigung war keine berechtigte Person zugegen.
Bewertet auf	24.07.2012

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Bewertung wurde keine AU durchgeführt. Fahrzeug nicht gereinigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I:

Fahrzeugbeschreibung — Amtliches Kennzeichen MB JN44

Fahrzeugart	Geländewagen	Aufbauart	Cabriolet
Türen	2	Hersteller	SUZUKI
Farbe	Schwarz	Typ / Verkaufsbez.	Jimny Cabrio Rock am Ring
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSEFJB43C00208054	Km-Stand abgelesen	29827
Leistung (kW)	63	Hubraum (ccm)	1328
Erstzulassung	25.06.2009	HU / AU	06 / 2012
KBA-Nr.	7612 AAB00005	Schlüssel-Nr.	40482092
Sitzplätze	4		
Legende	Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.		

Bereifung

vorne links	205 / 70 R 15 95 S Bridgestone	S /O	6 mm
vorne rechts	205 / 70 R 15 95 S Bridgestone	S /O	6 mm
hinten links	205 / 70 R 15 95 S Bridgestone	S /O	6 mm
hinten rechts	205 / 70 R 15 95 S Bridgestone	S /O	5 mm
Legende		S/ Sommer /O Original	

Ausstattung

Serie: ABS, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Allrad: Per Knopfdruck zuschaltbarer FOUR GRIP Antrieb, Auspuffblende, Außendekor "Rock am Ring", Außenspiegel elektrisch einstellbar, Bremsleuchte: Dritte, Digitaluhr, Drehzahlmesser, Fensterheber elektr. vorne, Fußmatten mit speziellem "Rock am Ring"-Design, Getriebe 5-Gang-Schaltung, Getönte Scheiben, Klimaanlage, Kopfstützen, hinten, höhenverstellbar, Kopfstützen, vorn, Lackierung: Uni, Lenkrad Leder, Mittelarmlehne, Nebelscheinwerfer, Polster: Teilleder, Radio mit CD-Player, Reserverad, Räder: Leichtmetallfelgen 15", Rücksitzlehne geteilt (50:50) umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte Jimny, Sonnenblenden mit Schminkspiegel, beidseitig, Stoßfänger und Flankenschutz in Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung

Durchgeführte Reparaturen

Bezeichnung der Reparatur	Rep.Kost	Anteil %	Anrechnung	
Stoßfänger hinten erneuert	360	100	360	
Bremsscheiben vorne erneuert	750	37	281	
	1.110			**641 EUR**

Ausstehende Reparaturen / Gebrauchsspuren

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Minderwert	
Tür links verkratzt, lackieren	0	GS	0	
Seitenwand links verkratzt, lackieren	580	anteilig	-385	
Motorhaube (Deckel) Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau	0	GS	0	
Verbreiterung rechts Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau	0	GS	0	
Seitenwand rechts punktförmig eingedellt drücken	200	anteilig	-133	
Seitenwand rechts verkratzt, lackieren mit Lackaufbau	550	anteilig	-365	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.330**			**-883 EUR**

Mit "GS" gekennzeichnete Positionen werden als Gebrauchsspur eingestuft und wertmäßig nicht berücksichtigt

Zustandsbeschreibung

Wartungsnachweis: fehlt.

Alle Beträge beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Der Sachverständige
Stefan Dobler
Dipl.-Ing. (FH)

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

www.augsburg-auto.ru

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0222 / 002099 / 2012 / B033509000024 Kennzeichen/Objekt: MB JN44

Diese Fotoanlage besteht aus 6 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild 1:



Bild 2:

www.augsburg-auto.ru

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0222 / 002099 / 2012 / B033509000024

Kennzeichen/Objekt: MB JN44



Bild 3: Delle Seitenwand rechts

www.augsburg-auto.ru

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0222 / 002099 / 2012 / B033509000024

Kennzeichen/Objekt: MB JN44



Bild 4: Steinschläge Radlauf rechts

www.augsburg-auto.ru




Bild 5: Steinschläge Motorraumdeckel



Bild 6:

www.augsburg-auto.ru